



aktueller Stand






Im Haus (Heimzuhause)






String 1



String 2




Strom erzeuger
Matrix PG 2000
Phase vorhanden indem
man N und PE am Inverts
(Steckdose) zusammen führt.



String 1

String 2

Idee Multi Plus 2 GX
48 / 5000 / 70



Notstrom

Natürlich bevor man die 3x B16 schaltet immer von Netz sich am SLS E35 trennen.